



Câmara Municipal de Mococa

PODER LEGISLATIVO

PROTOCOLO

Número	Data	Rubrica
0963	03 JUN 2019	

DESPACHO APROVADO

Sala das Sessões 03 JUN 2019

Elias de Sisto
PRESIDENTE

REQUERIMENTO Nº. 224 /2019.

EMENTA

Solicita, em caráter de urgência, à Defesa Civil, Departamento de Obras e de Engenharia análise técnica e reparos em ruptura de tubulação pertencente a galeria de águas pluviais situada na R. Antônio Tatti de Pierre, próximo ao nº 45, bairro Mocoquinha. (Fotos em anexo)

EXMO. SR. PRESIDENTE:

REQUEIRO à Mesa, cumpridas as formalidades Regimentais da Casa, após a manifestação do Nobre Plenário, no sentido de ser oficiado à Defesa Civil, Departamento de Obras e de Engenharia análise técnica e reparos em ruptura de tubulação pertencente a galeria de águas pluviais situada na R. Antônio Tatti de Pierre, próximo ao nº 45.

Justificativa:

Conforme mostrado nas imagens anexas, um enorme e perigoso buraco se formou com a ruptura da galeria presente na via ocasionando, inclusive, um incidente com veículo que veio a cair e ficar preso no local. Considerando que, a pedido da vereadora que subscreve, a área já recebeu a sinalização de trânsito adequada, solicito ações no sentido de viabilizar a realização da obras necessárias, a fim de proporcionar maior segurança a pedestres e motoristas.

Plenário Venerando Ribeiro da Silva, 27 de maio de 2019.

VALDIRENE DONIZETI DA SILVA MIRANDA
Val Miranda – Vereadora/PRB

