



# Câmara Municipal de Mococa

PODER LEGISLATIVO

## PROTOCOLO

Número	Data	Rubrica
1501	23/SET/2020	

## DESPACHO APROVADO

Sala das Sessões 23/SET/2020

REQUERIMENTO N°. 369 /2020.

## EMENTA

Solicita ao Poder Executivo informações acerca de manutenção em galeria de captação de água pluvial na Rua Leodora Cândida da Ventura, esquina com a Rua Doracy Carlos Maziero, bairro Carlito Quilice. (Fotos em anexo)

**EXMO. SR. PRESIDENTE:**

**REQUEIRO** à Mesa, cumpridas as formalidades Regimentais da Casa, no sentido de ser oficiado ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal de Mococa, Dr. Felipe Niero Naufel, para que Sua Excelência, por meio do Departamento competente, determine os serviços de manutenção em galeria de captação de água pluvial na Rua Leodora Cândida da Ventura, esquina com a Rua Doracy Carlos Maziero, bairro Carlito Quilice. (Fotos em anexo)

### Justificativa:

Conforme mostrado nas imagens anexas, a atual situação coloca em risco a segurança dos transeuntes daquela localidade. Sendo assim, sabendo que é de responsabilidade do Poder Público fazer a implementação, manutenção, limpeza e conservação das galerias pluviais, de modo a permitir o seu adequado funcionamento para inibir danos futuros, aguardo a adoção de medidas aplicáveis ao caso.

Plenário Venerando Ribeiro da Silva, 28 de setembro de 2020.

JOSE ROBERTO PEREIRA  
Bob - Vereador/PSD

**Fotos de Galeria de Águas Pluviais em estado deteriorado**

