Câmara Municipal de Mococa
PODER LEGISLATIVO

| PROTOCOLO | | |
|---|---|---|
| Número | Data | Rubrica |
| 2060 | 19/08/2025 | |

DESPACHO
**APROVADO**

CLAYTON DIVINO BOCH
Presidente

EMENTA
Solicita providências do Executivo Municipal para reparos na Rua Natal Salvador, nº 150 – Cohab II, devido ao acúmulo de pedras soltas que oferecem riscos a moradores, veículos e pedestres.

**REQUERIMENTO Nº 592 /2025.**

**EXMO. SR. PRESIDENTE,**

**REQUEIRO** à Mesa, cumpridas as formalidades regimentais desta Casa, que seja oficiado ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal de Mococa, Sr. Eduardo Ribeiro Barison, para que, por meio do setor competente, adote providências urgentes quanto à situação da Rua Natal Salvador, nº 150 – Cohab II, onde o piso encontra-se tomado por pedras soltas, provenientes de buracos no asfalto, causando transtornos e colocando em risco a segurança da população.

**Justificativa:**

A moradora local já realizou duas reclamações formais, sem que até o momento houvesse solução definitiva. A via apresenta grande quantidade de pedras soltas, que estão se desprendendo do buraco e se espalhando pela rua. Essa condição agrava o problema inicial e traz sérios riscos:

- **Às crianças**, que podem ser atingidas por pedras arremessadas;
- **Aos moradores**, que têm pedras chegando até os portões de suas casas;
- **Aos veículos**, que podem sofrer danos em decorrência do impacto.

Diante disso, é necessária a imediata intervenção da Prefeitura, seja por meio de recapeamento, tapa-buracos ou outra medida técnica adequada, a fim de eliminar os riscos e restabelecer a trafegabilidade segura da via.

**Plenário Venerando Ribeiro da Silva, 19 de agosto de 2025.**

**BRASILINO ANTÔNIO DE MORAES**
Vereador/MDB

ANEXO





Imagens: Rua Natal Salvador, nº 150 – Cohab II