



Câmara Municipal de Mococa
PODER LEGISLATIVO

PROTOCOLO

Número	Data	Rubrica
3174	29/09/2025	

DESPACHO
APROVADO

CLAYTON DIVINO BOCH
Presidente

EMENTA

Solicita ao Poder Executivo providências de manutenção na Rua Natal Salvador, altura do número 189, Bairro Gilberto Rossetti, devido à grande quantidade de pedras soltas que vêm causando danos aos portões das residências e oferecendo risco às pessoas que transitam pelo local.

REQUERIMENTO Nº 730 /2025.

EXMO. SR. PRESIDENTE,

REQUEIRO à Mesa, cumpridas as formalidades regimentais da Casa, após manifestação do Nobre Plenário, que seja oficiado ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal de Mococa, Eduardo Ribeiro Barison, para que Sua Excelência, por meio da secretaria competente, adote as providências necessárias quanto à situação enfrentada pelos moradores da Rua Natal Salvador, altura do número 189, no Bairro Gilberto Rossetti.

Trata-se de um problema recorrente, visto que a via apresenta diversas pedras soltas, que acabam sendo arremessadas contra os portões das casas, provocando danos materiais e trazendo transtornos aos moradores. Além disso, a situação representa risco direto aos pedestres e demais pessoas que transitam pelo local, podendo ocasionar acidentes e ferimentos.

Diante desse cenário, torna-se necessária e urgente a realização de manutenção adequada na rua, com vistas a eliminar os riscos relatados, proteger o patrimônio dos residentes e assegurar a segurança da população que circula na região.

Plenário Venerando Ribeiro da Silva, 29 de setembro de 2025.

GIOVANNA FAVERO TAQUES LOYOLA

Gi Robozona – Vereadora / REP

1ª Secretária

Anexo: Imagem da Rua Natal Salvador, altura do nº 189, Bairro Gilberto Rossetti.

