



Câmara Municipal de Mococa
PODER LEGISLATIVO

PROTOCOLO

Número	Data	Rubrica
3939	24/11/2025	<i>Barison</i>

REQUERIMENTO Nº 876 /2025.

DESPACHO
APROVADO

CLAYTON DIVINO 
Presidente Vice-Presidente

EMENTA

Requer ao Poder Executivo informações e providências urgentes acerca dos problemas estruturais na Rua Espírito Santo, Bairro Vila Lambari, diante da ausência de ações efetivas após o envio do Ofício Especial de 18 de julho de 2025 e da resposta insuficiente da Prefeitura Municipal.

EXMO. SR. PRESIDENTE,

REQUEIRO à Mesa, cumpridas as formalidades regimentais, após a manifestação do Plenário, que seja oficiado ao Excelentíssimo Senhor Prefeito, Eduardo Ribeiro Barison, para que, por meio do departamento competente, preste esclarecimentos adicionais e adote medidas urgentes quanto aos problemas estruturais na Rua Espírito Santo, Bairro Vila Lambari.

Em 18 de julho de 2025, foi encaminhado ao Chefe do Executivo Ofício Especial relatando o colapso da via e da calçada, com indícios de rompimento da galeria de águas pluviais, rachaduras em residências próximas e risco iminente de desabamento, destacando-se ainda a necessidade de evitar falhas como as ocorridas na Rua Rio de Janeiro.

Em resposta, por meio do Ofício nº 828/2025, datado de 28 de julho de 2025, a Prefeitura informou que a Secretaria Municipal de Engenharia e Infraestrutura Urbana realizou vistoria no local e que os serviços seriam executados.

Entretanto, até o presente momento, nenhuma intervenção foi realizada. A situação permanece crítica, expondo moradores a riscos diários e demonstrando a necessidade de ações imediatas.

Diante da ausência de providências e da insuficiência das informações apresentadas, REQUER-SE:

1. Por qual motivo, desde a resposta ao Ofício Especial, de 28 de julho de 2025, nenhuma ação concreta foi adotada para solucionar os problemas estruturais da Rua Espírito Santo?
2. Quais foram os resultados detalhados da vistoria realizada pela Secretaria Municipal de Engenharia e Infraestrutura Urbana, mencionada no Ofício nº 828/2025, e quais medidas técnicas foram definidas a partir desse diagnóstico?



Câmara Municipal de Mococa
PODER LEGISLATIVO

3. Qual o cronograma completo para o início e a conclusão das obras de reparo e estabilização da Rua Espírito Santo, bem como as ações previstas para garantir a qualidade e durabilidade das intervenções, evitando a repetição de falhas como as observadas na Rua Rio de Janeiro?
4. Quais medidas preventivas estão sendo planejadas ou executadas pelo Executivo para identificar e evitar problemas estruturais semelhantes em outras vias do município, especialmente no Bairro Vila Lambari?

A resposta apresentada no Ofício nº 828/2025 mostrou-se insuficiente, pois, apesar de afirmar que a vistoria foi realizada e que os serviços seriam executados, nenhuma ação concreta foi implementada. A via permanece em situação de risco, agravando os problemas estruturais e comprometendo a segurança dos moradores.

Solicita-se que este requerimento seja respondido dentro do prazo regimental, com a apresentação de um plano de ação claro, detalhado e acompanhado de cronograma definido.

Plenário Venerando Ribeiro da Silva, 24 de novembro de 2025.

DR. THIAGO JOSÉ COLPANI
Vereador / PL





PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
GABINETE DO PREFEITO

Ofício nº828/2025

Mococa, 28 de julho de 2025.

Ref. Ofício Especial/2025/TJC/CMM

Assunto: Problemas estruturais na Rua Espírito Santo, Bairro Vila Lambari –
Solicitação de Providências.

Senhor Vereador,

Pelo presente, em atenção ao Ofício supra mencionado, datado de 18 de julho de 2025 sob o nº10586/2025, levar ao conhecimento de Vossa Excelência, que conforme manifestação da Secretaria Municipal de Engenharia e Infraestrutura Urbana, já foi feita a vistoria no referido local e os serviços serão realizados.

Reiteramos a Vossa Excelência nossos protestos de consideração e apreço.

Atenciosamente,


EDUARDO RIBEIRO BARISON
Prefeito Municipal de Mococa

CÂMARA MUNICIPAL		
- MOCOCA -		
PROTOCOLO		
NÚMERO	DATA	RÚBRICA
2384	28/07/25	

Exmo Sr.
VEREADOR THIAGO JOSÉ COLPANI
Câmara Municipal de Mococa-SP
Nesta



Prefeitura Municipal de Mococa
MPA - Módulo de Protocolo e Arquivo
Requerimento
Processo E - 10586 / 2025
1

CONAM
21/07/2025

Processo	: E - 10586 / 2025
Data/Hora	: 21/07/2025 - 16:26:41
Assunto	: OFICIO CAMARA MUNICIPAL
Departamento	: PROTOCOLO-PROTOCOLO GERAL
Endereço Ação	:
Requerente	: CAMARA MUNICIPAL DE MOCOCA
Endereço	: Rua Doutor Munis Barretto, 92 - Centro - 13730-040 - Mococa - Sp
Telefone	:
E-mail	: contabilidade@mococa.sp.leg.br
C.N.P.J / C.P.F	: [REDACTED]
Operador	: [REDACTED]

Vem mui respeitosamente, requerer a V.Exa. que se digne:

OFICIO ESPECIAL/2025
PROBLEMAS ESTRUTURAIS NA RUA EPSIRITO SANTO, BAIRRO VILA LAMBARI - SOLICITAÇÃO DE PROVIDENCIAS.

Nestes termos
p. deferimento
Mococa, 21 de Julho de 2025.

ANTONIO CELSO DE SOUZA
Responsável atual pelo Processo

O Requerente

Prefeitura Municipal de Mococa
Rua XV de novembro, 360 Centro Mococa SP



Câmara Municipal de Mococa

PODER LEGISLATIVO

OFÍCIO ESPECIAL/2025/TJC/CMM.

Mococa, 18 de julho de 2025.

A Sua Excelência o Senhor,
Eduardo Ribeiro Barison
Prefeitura de Mococa
Mococa-SP

Assunto: Problemas estruturais na Rua Espírito Santo, Bairro Vila Lambari – Solicitação de providências.

Excelentíssimo Senhor,

Considerando os problemas estruturais na Rua Espírito Santo, Bairro Vila Lambari, que resultam no colapso da estrutura viária e da calçada, e a necessidade de esclarecer as medidas para evitar a reincidência de problemas como o da Rua Rio de Janeiro, demandam-se providências urgentes do departamento competente.

Exposição dos Fatos:

- A Rua Espírito Santo, localizada no bairro Vila Lambari, está em estado de colapso crítico. Tanto a via quanto a calçada apresentam um grave afundamento, indicando provável rompimento da galeria de águas pluviais, pois o problema se manifesta precisamente sobre seu percurso. O risco é altíssimo: há iminente perigo de desabamento, com um buraco já aparente e perigoso na calçada, comprometendo a segurança local. Além disso, a instabilidade já provocou rachaduras nas residências próximas. A inação é evidente, visto que quatro solicitações anteriores de munícipes à prefeitura para solução foram negligenciadas, contribuindo para a deterioração do cenário;
- : O cenário na Rua Espírito Santo é análogo ao ocorrido na Rua Rio de Janeiro. Naquela ocasião, a intervenção foi ineficaz, resultando na reabertura de uma cratera em menos de 10 meses. A falha em adotar medidas preventivas e a má qualidade dos reparos anteriores não podem ser replicadas, especialmente considerando a gravidade atual na Rua Espírito Santo. Providências eficazes e duradouras são imperativas para evitar novos colapsos e proteger a população.

Demandas e Esclarecimentos:

1. Diagnóstico técnico preciso da causa do afundamento na Rua Espírito Santo, com foco na avaliação da galeria de águas pluviais e outras estruturas subterrâneas;
2. Medidas corretivas definitivas para o reparo e estabilização da via e calçada;
3. O cronograma (início e conclusão) para a execução das obras.

Edifício 'Dra. Esther de Figueiredo Ferraz.'
Praça Marechal Deodoro, 26 - Centro - CEP 13730-047 - Mococa -SP
Telefone: (19) 3656-0002 - Email: contato@mococa.sp.leg.br

www.mococa.sp.leg.br



Câmara Municipal de Mococa

PODER LEGISLATIVO

Em face do colapso iminente na Rua Espírito Santo e do histórico de intervenções ineficazes, como na Rua Rio de Janeiro, requer-se do departamento competente uma ação imediata. Urge um diagnóstico técnico preciso, medidas corretivas definitivas e um cronograma rigoroso. Para tanto, **solicita-se que este ofício seja respondido dentro do prazo regimental**. A segurança dos munícipes demanda uma solução integral e duradoura, prevenindo novos colapsos e restabelecendo a confiança na gestão da infraestrutura urbana.

DR. THIAGO JOSE COLPANI
Vereador/PL



